



ZÁVAZNÉ ROZHODNUTÍ HLAVNÍHO INSPEKTORA TECHNIKY MPK K ZAJIŠTĚNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI

MPK 02/2017

Předmět: **Zákaz letů MPK Paraelement do výměny postrojů a flexibilních závěsů.**

Určeno: Majitelům a provozovatelům MPK Paraelement
Inspektorům techniky a provozu MPK

Datum vydání: 16.2.2017

Datum účinnosti: 16.2.2017

S okamžitou platností zakazují provoz všech motorových padákových kluzáků Paraelement s technickým průkazem „Z“ vybavených jinou, než schválenou sedačkou „Nikola DP“ a flexibilními závěsy postroje z nerezového materiálu v provedení, ve kterém byly schváleny a to až do doby výměny těchto součástí držitelem typového průkazu.

Odůvodnění:

V průběhu typových zkoušek motorového padákového kluzáku Paraelement se prokázalo, že předložená sedačka a flexibilní závěsy postroje (pohyblivé berany) z hliníkové slitiny pevnostně a provedením nevyhovují požadavkům příslušných předpisů a norem.

Pro provoz MPK jsou ohrožující zejména flexibilní závěsy z Al slitiny, u kterých v průběhu zkoušky došlo k destrukci při zatížení, které lze vyvolat při běžném užití MPK!

Držitel TyP následně předložil vyhovující variantu flexibilních závěsů postroje z nerezového materiálu a sedačku, která vyhověla požadavkům příslušných norem a předpisů pro celkové zatížení 150 kg s názvem Nikola DP, a s nimiž byl následně MPK Paraelement udělen typový průkaz.

Držitel typového průkazu musí vyměnit všem MPK Paraelement, které jsou uvedeny do provozu s technickým průkazem „Z“ jako prototypy sedačku a flexibilní závěsy a uvést je do stavu shodném s vydaným typovým průkazem. Takto upraveným strojům bude TP změněn na „P“. Provoz jiných, než takto upravených MPK Paraelement je život ohrožující a je z toho důvodu zakázán!

Ing. Miroslav Huml

Hlavní inspektor provozu MPK,

hlavní inspektor techniky MPK a PK LAA ČR