

- 1 Seznam zkušebních středisek pro provádění teoretických zkoušek pilotů ULL
- 2 Závažný bulletin: Kontrola nosníků motýlkových ocasních ploch letounů typu D-7 Straton Mini a D-8 Straton Moby Dick
- 2 Mimořádné události ZL



Seznam zkušebních středisek pro provádění teoretických zkoušek pilotů ULL

Adresy, dohlížejší inspektoři a telefonní čísla aktualizovaná k 29. lednu 2013

LAA ČR

Ke Kablu 289, 102 00 Praha 10
Zdeněk Doubek
Tel.: 242 403 287, 777 707 262

Let's fly

Beranových 65, 199 02 Praha 9 – Letňany
Simulátor UT-78
Jan Čáp
Tel.: 732 284 932

Aeroklub Plasy

Letiště, 331 01 Plasy
Karel Mařík
Tel.: 373 322 811, 724 072 472

Letiště Mariánské Lázně

353 01 Mariánské Lázně
Luboš Umbravn
Tel.: 603 755 025

Aeroklub Kladno

P. O. Box 70, 272 80 Kladno
Jaromír Fráňa
Tel.: 220 981 349, 602 192 221

Aeroklub Most

P. O. Box 13, 434 91 Most
Vladimír Machula
Tel.: 602 778 675

Letiště Hradčany

Dobranov 17, 471 21 Česká Lípa
Jan Šafránek
Tel.: 487 826 111, 487 887 341, 724 045 520

Jan Rýdl

Regnerova ul. – letiště,
293 01 Mladá Boleslav
Tel.: 736 160 865, 777 813 041

Středisko pilotního výcviku

Na Drahách 249, 514 01 Jilemnice
Zdeněk Doubek
Tel.: 737 655 812

Letiště Strakonice

V Lipkách 96, 386 01, Strakonice
František Přibíl
Tel.: 602 461 283

Letiště Kolín

P. O. Box 59, 280 00 Kolín
Jaroslav Novák
Tel.: 602 857 105

Jan Ptáček

Knapovec 146, 562 01
Tel.: 465 526 182, 602 685 187, 775 137 237

Schalek Miroslav

A. Dvořáka 709, 742 13 Studénka
Slezský aeroklub Zábřeh
P. O. Box 4, 747 22 Dolní Benešov
Schalek Miroslav
Tel.: 732 734 860

Ing. Jan Špaček

Lubno 239, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Tel.: 602 753 423
spacek.ulla@worldonline.cz

Letiště Olomouc

Správa letišť, Horní náměstí, 771 27 Olomouc
Zdeněk Pazdera
Tel.: 585 226 434, 585 418 465 (fax),
724 672 213

Miroslav Rakušan

Třasoňova 4444, 767 01 Kroměříž
Tel.: 603 259 545, 573 331 714

AC-FLY s.r.o.

Vídeňská 38, 639 01 Brno
Petr Vozenílek
Tel.: 608 311 811, 543 242 887

Západomoravský Aeroklub

Hrotovická ulice, letiště UL, 674 01 Třebíč
Pavel Staněk
Tel.: 604 922 238

Aeroklub Jihlava

Henčov 61, P. O. Box 150, 586 01 Jihlava
Zdeněk Kölbl
Tel.: 602 760 578

Aeroklub České Budějovice

Letiště Hosín, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Pavel Vrkoč
Tel.: 381 263 865, 777 045 532

F-Air, s. r. o.

Letiště Benešov, 257 51 Bystřice
Miroslav Rohel
Tel.: 317 793 820, 777 746 450

Jiří Šlemr

AIR SPECIAL, a.s.
letiště Jičín, Vokšice 506 01
Tel.: 602 189 689

Jiří Vašák

Letiště Plzeň Letkov,
P. O. Box 5, 303 05 Plzeň
Tel.: 318 692 652, 723 756 145

TL Ultralight

letiště, Budova 84,
503 41 Hradec Králové
Jiří Tlustý
Tel.: 495 613 378, 495 611 753,
602 240 041

Aeroklub LAA ČR Blansko

Letiště Kotvrdovice, 679 07 Blansko
Gustav Vrbický
Tel.: 541 217 119, 776 605 436

Fly For Fun s.r.o.

Letecká škola, letiště Sazená,
Kralupy nad Vltavou
Michal Raudenský (kategorie ULH)
Tel.: 603 154 207
Ing. Libor Vyhnal
Tel.: 731 135 197, 606 281 057

Robert Šarman (kategorie ULH)

Letiště Bohuňovice 783 14
Tel.: 602 528 715

Aeroklub Soběslav

Jiráskova 463/II,
392 01 Soběslav
Ing. Karel Kulháněk
Tel.: 361 891 398, 737 323 480

Letecká škola ULV FLYWAY, s.r.o.

Tyršovo nábřeží 760, 760 01 Zlín
Provozovna:
letiště 796 01 Prostějov
Ing. Pavel Březina
Tel.: 777 017 005

Ing. Václav Fiala – 3F servis

Nová Pražská 1716 256 01 Benešov
Provozovna:
letiště Benešov
Tel.: 603 776 543, 317 723 870

Závazný bulletin 2013-05-15

Kontrola nosníků motýlkových ocasních ploch letounů typu D-7 Straton Mini a D-8 Straton Moby Dick


Nařizují kontrolu vnějších částí nosníků motýlkových ocasních ploch a jejich uložení v trupu letounu.

Postup: Vysunout motýlkové ocasní plochy z uložení v trupu. Provést kontrolu stavu překližky a nosníků. Ověřit lepené spoje, ověřit stav překližky, zda se nerozlepjuje a zda na ní nejsou stopy po plísní nebo hnilobě.

Pokud je potřeba, odborně opravit – po konzultaci s inspektorem techniky.

Vnější části očistit a podle potřeby znovu opatřit konzervačním nátěrem: 1 x velmi řídký epoxidový lak, druhou vrstvu lak již hustší.

Obdobně provést kontrolu schránek (kastlíků) v trupu. Upozorňuji, že jejich dno má být otevřené.



Důvod: Při periodických prohlídkách inspektor techniky zjistil na jednom letounu D – 7 Straton Mini na nosníku plíseň a začínající hnilobu ve spodní části. Příčinou je voda, která do uložení vnikla, nevyschla a způsobila poškození uvedených částí.

Termín: kontrolu provést ihned.

Provedení kontroly zapíše majitel do Letadlové knihy v kolonce Provozní záznamy: Záznam o provedení Bulletinu výrobce nebo závazné změny.

hlavní inspektor techniky ULL
Ing. Václav Chvála

Mimořádné události ZL



Nehoda ZK WW AT 158 na Staňkovce

Informace o nehodě závěsného kluzáku Wills Wing AT 158 na Staňkovce



Dne 15. 4. 2013 v 15:00 odstartoval pilot se svým ZK ze startoviště Staňkovka a přibližně 15 minut svahoval na hřebenu mezi Černošicemi a Radotínem. Při zeslábnutí JV větru z původních 5 m/s na pouhé 3 m/s se snažil udržet ve svahovém proudění i za cenu těsného přiblížení se ke svahu,

zachytil o řídké duby a propadl mezi nimi až na zem. Způsobil si jen lehká zranění a po sešití tržných ran byl propuštěn do domácího ošetření. ZK byl pádem do lesa silně poškozen.

Pilot měl platný Pilotní průkaz
ZK měl platný Technický průkaz a měl zaplacené pojištění odpovědnosti

Závěr:

Pilot při svém prvním letu po dlouhé zimní pauze přecenil své schopnosti, ve snaze udržet se ve vzduchu za každou cenu se příliš přiblížil svahu a narazil do něj.

Mgr. Dan Vyhnařík,
hlavní inspektor provozu ZK